



SEGURIFACIL

Soluciones Integrales en EPP e Incendio GDL S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio # 2836-A Fracc. 18 de Marzo C.P. 44960 Guadalajara Jal.

Tels. 01 33 38119930, 38119962, 38119971 email: contraincendio@segurifacil.com

RFC: SIE190813 SVA



Elaboró: Ing. Jorge Isáac Ochoa Villanueva

Celular. 33-31704767

Proyecto: Cambio de Panel de control de sistema de detección y alarma de incendio en la planta

Atención: ING. JUAN DAVID TOSCANO CONTRERAS

Por este medio envío la cotización solicitada de reemplazo de Panel de control de sistema de detección de incendio :

Fecha: Noviembre/10/2025

Vigencia: 15 días

Moneda: Pesos

Actualizado:

Numeración	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe.	T.E.
1	Suministro e instalación de panel de control marca Simplex, modelo ES 4007, incluye Servicio de Mano de obra por retiro de tarjeta de panel de control dañado por descarga, reemplazo de tarjeta principal de panel de sistema de alarma.	Servicio	1.00	\$ 40,493.08	\$ 40,493.08	1 Semana
2	Servicio de programación pruebas y puesta en marcha de panel de control de sistema de detección y alarma de incendio, incluye: levantamiento de direcciones y programación de los dispositivos de detección de humo, estaciones manuales, sensores de puertas, sirenas y cambio de baterías de respaldo.	Servicio	1.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	2 Semanas
3				\$ -	\$ -	
4				\$ -	\$ -	
5				\$ -	\$ -	
6				\$ -	\$ -	
7				\$ -	\$ -	
8				\$ -	\$ -	
9				\$ -	\$ -	
10				\$ -	\$ -	
11				\$ -	\$ -	

Cuenta para pago por transferencia:

banregio

SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL S.A. DE C.V.

CUENTA: 132942520071

CLABE: 058320000149737380

Suma \$ 68,993.08

IVA \$ 11,038.89

Total \$ 80,031.97

RFC: SIE190813 SVA

Notas: El tiempo de entrega es de 1 Semana en el equipo, programación, pruebas y puesta en marcha 2 semanas.

Condiciones de pago: Se requiere orden de compra, ANTICIPO POR EL MONTO DE LA PARTIDA No. 1, finiquito contra entrega de pruebas y evidencias del sistema en funcionamiento.

Se entregará reporte de actividades con conclusiones y fotografías.

En caso de ser necesarios trabajos o refaccionamientos adicionales se cotizarán por separado.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración con respecto a la presente quedo como su seguro servidor.

FORMULO

ING JORGE ISÁAC OCHOA VILLANUEVA
Superintendente de Obra