

SERVICE REQUEST FORM
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO

NUMBER NÚMERO	DATE FECHA	SERVICE TECHNICIAN TÉCNICO DE SERVICIO
8712	04/21/2026	ISMAEL GUZMAN

PO NUMBER NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
10332

PACKING HOUSE EMPACADORA	CONTACT NAME NOMBRE DE CONTACTO
AgroExport	David Toscano
LOCATION UBICACIÓN	CUSTOMER ID IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Jalisco	

TECHNICIANS REPORT
INFORME DE TECNICOS

TIME IN TIEMPO EN	04/21/2026 12:46 PM
TIME OUT SE ACABÓ EL TIEMPO	04/21/2026 01:14 PM
HRS AT PACKING HOUSE HRS EN LA CASA DE EMBALAJE	0:28

PROBLEM 1 PROBLEMA 1

Cabezal de C#56 presenta elementos muertos no nos permite la impresión de una gráfica completa

CAUSE PORQUE	EQUIPMENT TYPE TIPO DE EQUIPO	PACKING LINE NAME NOMBRE DE LINEA DE EMBALAJE
☒ EQUIPMENT MALFUNCTION - MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ☐ HUMAN ERROR -ERROR HUMANO ☐ MISUSE OR ABUSE - MAL USO O ABUSO	☒ Versaprint ☐ Hadran ☐ LH-300 ☐ LH-400	

CORRECTIVE ACTION OR REPAIR DONE FOR PROBLEM 1 ACCIÓN CORRECTIVA O REPARACIÓN REALIZADA POR PROBLEMA 1

Cambio de cabezal para obtener una impresión de gráfica completa

SERVICE SUMMARY

PROBLEM #	LANE # or CASSETTE #	PARTS REQUIRED (Description)	PART #	QTY	UNIT COST	SUBTOTAL
#1	C#56	PRINTHEAD	VP-1-CST-002-004	1	\$500.00	\$500.00

TOTAL PART(S) COST

TOTAL PARTE (S) COSTO

\$500.00

TRAVEL TIME (HR)

TIEMPO DE VIAJE (HR)

CHARGEABLE OR NON-CHARGEABLE

CARGABLE O NO CARGABLE

\$ (PER HR)

\$ (POR HR)

TOTAL TRAVEL COST

Charges for Travel will be determined by Hurst-Chatsworth after submission

\$0.00

REPAIR TIME (HR)

TIEMPO DE REPARACIÓN (HR)

0.47

CHARGEABLE OR NON-CHARGEABLE

CARGABLE O NO CARGABLE

\$ (PER LABOR HR)

\$ (POR TRABAJO HR)

LABOR COST

Charges for Labor will be determined by Hurst-Chatsworth after submission

\$0.00

PICTURE 1

IMAGEN 1




PICTURE 1 DESCRIPTION

FOTO 1 DESCRIPCION

Elementos muertos en cabezal

PICTURE 2

IMAGEN 2



PICTURE 2 DESCRIPTION

FOTO 2 DESCRIPCION

Combio de cabezal, graficas completas legibles

APPROVED BY

APROBADO POR

AA
Onk!...