

## Datos del cliente

Nombre del cliente: AGROEXPORT INTERNACIONAL

Con cargo a:

Ubicación del empaque: LAZARO CARDENAS

## Registro de horarios

Hora entrada CIU: 08:30 a. m.

Llegada empaque: 04:40 p. m.

Desayuno: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Hora llegada CIU: 09:00 p. m.

Salida Empaque: 08:00 p. m.

Comida: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Cena: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

## Falla(s) Reportada(s)

REPORTAN QUE UNA DE LAS LIENAS ESTA DANDO FALLAS EN EL PESO

## Causa(s)

FALTABA CONECTAR CABLE DE TIERRA EN EL FILTRO

## Acciones de reparación

1 CONEXIÓN DE CABLES DE TIERRA EN FILTRO DE CELDA 2 Y 4

2 MONITOREO

## Grupo de trabajo que laboró en este empaque

|     |                             |           |    |
|-----|-----------------------------|-----------|----|
| 583 | JERONIMO URIBE JOSE EDUARDO | TECNICO B | NA |
| 610 | FLORES NEGRETE HUGO MISAEAL | TECNICO B | NA |

## Pendientes / Observaciones

## Vehículo

No: 68 NP300 DIESEL 4X4

Cargó gasolina: Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Km. al salir:

Total Litros: \_\_\_\_\_

Km. al llegar:

Total \$: \_\_\_\_\_

## Status del servicio

Proceso

TERMINADO

Terminado

## Nombre y firma del cliente

LEONEL VILLA

