

Datos del cliente

Nombre del cliente: AGROEXPORT INTERNACIONAL

Con cargo a:

Ubicación del empaque: LAZARO CARDENAS

Registro de horarios

 Hora entrada CIU: 01:00 p. m.
 Hora llegada CIU: 04:40 p. m.

 Llegada empaque: 02:00 p. m.
 Salida Empaque: 03:36 p. m.

 Desayuno: _____, _____
 Comida: _____, _____
 Cena: _____, _____

Falla(s) Reportada(s)

FALLA CON CELDA ROBOTICA 3

Causa(s)

DESCALIBRACION DE EJES

Acciones de reparación

- 1 SE ESPERO A QUE SE REALIZARÁ EL RETIRO DEL GRIPPER EN BRIDA DEL ROBOT
- 2 SE REALIZÓ CALIBRACIÓN DE EJES 2 Y 5
- 3 SE ESPERÓ A QUE SE PUSIERA EL GRIPPER EN BRIDA DE ROBOT
- 4 SE MONITOREO EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE HACIENDO DOS CAMAS DEL PALLET

Grupo de trabajo que laboró en este empaque

560

BARRIGA PEREZ FRANCISCO ALEJANDRO

TECNICO

NA

Pendientes / Observaciones

Vehículo

 No: 25 SPARK
 Km. al salir:
 Km. al llegar:

 Cargó gasolina: Sí _____ No _____
 Total Litros: _____
 Total \$: _____

Status del servicio

Nombre y firma del cliente

Proceso

CXC

Terminado

LEONEL VILLA CARRILLO

